REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI IMPERIA
Comune di Pieve di Teco



CENTRALE IDROELETTRICA UBICATA SUL TORRENTE ARROSCIA NEL COMUNE DI PIEVE DI TECO (IM)

Valutazione d'impatto ambientale ai sensi della L.R. 32/2012 e s.m.i.

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto

Relazione fotografica

Gruppo di progettazione

E.T.A.research
energiaterritorioambiente
Via XI settembre, n.73
12011 - Borgo San Dalmazzo (CN)
Tel/Fax: 0171.60.30.59
e-mail: info@eta-research.com
web: www.eta-research.com

Dott. Ing. Paolo Gossa
Via Meucci n. 7
12100 Cuneo (CN)
tel 348 8962431
paolo.gossa@eta-research.com

Dott. Ing. Andrea Demaria
Via del Canale n. 28 bis
12100 Cuneo (CN)
tel 392 9216521
andrea.demaria@eta-research.com

Dott. Ing. Luca Macario
Via Cacciatori delle Alpi, 6
12100 Cuneo (CN)
tel 388 9427082
luca.macario@eta-research.com

Committente

ENERCLEAN s.r.l.

Sede: Via Papa Giovanni XXIII n. 162 /2
17031 Albenga (SV)
P.IVA: 01676780099

Dati progetto

CODICE LAVORO	FASE PROGETTO	TIPOLOG.DOCUMENTO	N.ELABORATO
C15_02	DF	RC	10

ELABORATO
R.10
SCALA -:--


REVISIONE	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
01	GENNAIO_2015	VERIFICA AMBIENTALE			
02	APRILE_2016	VALUT. AMBIENTALE	Dott. Ing. Gossa P.	Dott. Ing. Demaria A.	Dott. Ing. Macario L.

INDICE

PUNTI DI SCATTO 2

1 IMMAGINI 3

PUNTI DI SCATTO



1 IMMAGINI



Figura 1. Vista della via d'accesso in sponda destra



Figura 2. Vista verso monte dell'abitazione posta nell'isola



Figura 3. Vista verso monte della traversa



Figura 4. Vista della zona oggetto d'intervento



Figura 5. Vista della zona laterale alla traversa



Figura 6. Vista in particolare della zona laterale della traversa dove verrà collocata la centrale



Figura 7. Vista della sponda destra a valle della traversa



Figura 8. Vista verso valle dalla strada di accesso alla zona centrale e traversa




Figura 9. Vista del coronamento della traversa dalla strada in sponda sinistra




Figura 10. Vista dall'alto della zona centrale



Figura 11. Vista a monte della traversa con le arginature presenti



Figura 12. Vista a monte della traversa con le arginature presenti



Figura 13. Vista della strada d'accesso alla centrale in sponda sinistra



Figura 14. Vista della strada d'accesso alla centrale in sponda sinistra



Figura 15. Vista della strada d'accesso alla centrale in sponda sinistra