Committenza: Provveditorato alle OO. PP. per la Liguria	Cantiere: Santa Margherita Ligure	Sondaggio a carotaggio continuo diam. 101 mm	Sondaggio SB	Data inizio lavori: 07/02/05	Data fine lavori: 10/02/05	Profondita' raggiunta 52.70 m dal p.c.
Complesso geologico: Calcari di Monte Antola	Strumentazione in foro: piezometro a tubo aperto da 1.5"	Localita' immag. cassette catalog.: cantiere	Sonda: CMV mod. MK 420 F	Quota imbocco foro vedi planimetria	Scala descrizione 1 : 100	Compilatore Dr. M. Fornaroli

TERRENI SCIOLTI

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO	Prof. (m)	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO	MATRICE: Colore Umido	MATRICE: Colore Secco	MATRICE: Prof. (m)	MATRICE: Umidita' m.u.	MATRICE: Umidita' u.	MATRICE: Umidita' p.u.	MATRICE: Prof. (m)	MATRICE: Consistenza a.	MATRICE: Consistenza m.	MATRICE: Consistenza b.	MATRICE: Consistenza mb.	SCHELETRO: Natura Petrografica clasti	SCHELETRO: Arroton.	SCHELETRO: Sfericita'	SCHELETRO: Prof. (m)	SCHELETRO: Alterazione	Test S.P.T. prof.	Test S.P.T. n. colpi	Prelievo campioni / Test	Livello di falda	Rivestimento	Carotiere	Note	Schema strumentazione in foro	Simbologia
25% 50% 75%	0				0				0								0										
	1	Materiali riportati artificialmente		Grigio	1			X	1				X	Calcari	Da angolare a sub angolare	Bassa	1	Nulla					127 mm				
	2	Coltre di natura eluvio - colluviale	Marroncino		2		X		2		X	X			Da angolare a sub arrotondata		2								Tra 0.00 - 0.05 m manto bituminoso Tra 0.05 - 0.40 m sabbie e ghiaie debolmente limose Tra 0.40 - 1.00 m ghiaie e ciottoli debolmente sabbiosi		
	3		Marrone scuro		3				3								3										
	4	3.75			4				4				3.75	Calcari marnosi e marne argillose			4										
	5		Marrone chiaro		5				5			X				Bassa	5	Nulla				4.33		Semplice 101 mm	Coltre di natura eluvio-colluviale costituita da elementi lapidei da centimetrici a pluricentimetrici da angolari a subangolari prevalentemente immersi in matrice argillosa, argilloso-limosa Livelli a prevalente composizione limo-argillosa alle quote di: 1.00 - 1.30 m, 4.00 - 4.50 m e 6.20 - 6.60 m		
	6				6				6						6.00		6										
	7	6.60	Marrone grigio		7				7		X	X			Da angolare a sub angolare		7										
	8				8	X			8			X					8										
	9	8.75			9				9			X	9.00				9										
	10	Substrato roccioso totalmente e parzialmente destrutturato	Grigio scuro		10	X	X		10		X	X		Calcari marnosi e marne argillose	Angolare	Bassa	10	Nulla			P.P.L.V. 9.00 10.00				Substrato roccioso destrutturato in cui a tratti e' possibile riconoscere relitti strutturali della roccia di fondo		

Foglio 1 di 4

N.B. FORO INCLINATO DI CIRCA 30 GRADI IN DIREZIONE N 250 GRADI