Committenza: Provveditorato alle OO. PP. per la Liguria	Cantiere: Santa Margherita Ligure	Sondaggio a carotaggio continuo diam. 101 mm	Sondaggio SC	Data inizio lavori: 11/02/05	Data fine lavori: 13/02/05	Profondita' raggiunta 30.00 m dal p.c.
Complesso geologico: Calcari di Monte Antola	Strumentazione in foro: rivestimento per cross - hole	Localita' immag. cassette catalog.: cantiere	Sonda: CMV mod. MK 420 F	Quota imbocco foro vedi planimetria	Scala descrizione 1 : 100	Compilatore Dr. M. Fornaroli

TERRENI SCIOLTI

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO	Prof. (m)	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO	MATRICE: Colore Umido / Secco	MATRICE: Prof. (m)	MATRICE: Umidita' m.u. / u. / p.u.	MATRICE: Prof. (m)	MATRICE: Consistenza a. / m. / b. / mb.	SCHELETRO: Natura Petrografica clasti	SCHELETRO: Arroton.	SCHELETRO: Sfericita'	SCHELETRO: Prof. (m)	SCHELETRO: Alterazione	Test S.P.T. prof. / n. colpi	Prelievo campioni / Test	Livello di falda	Rivestimento	Carotiere	Note	Schema strumentazione in foro	Simbologia
25% 50% 75%	0			0		0					0									
	1	Materiali riportati artificialmente 1.20	Marrone	1	X	1	X	Calcari marnosi e marne argillose	Sub angolare	Bassa	1	Nulla				127 mm	Semplice 101 mm	Tra 0.00 - 0.30 m materiale costituito da ghiaie e sabbie con laterizi sparsi; tra 0.30 - 1.20 m limi sabbioso - ghiaiosi con laterizi sparsi 1.20		
	2	Coltre eluvio - colluviale	Grigio	2	X	2	X X	Calcari marnosi e marne argillose	Da angolare a sub angolare	Medio bassa	2	Nulla						Limi sabbiosi debolmente argillosi con frammisti elementi lapidei pluricentimetrici spigolosi 2.90		
	3	2.90		3		3					3									
	4	Substrato roccioso parzialmente e totalmente destrutturato	Grigio	4	X X	4	X X	Calcari marnosi e marne argillose	Da angolare a sub angolare	Medio bassa	4	Nulla			4.00			Localmente e' possibile riconoscere relitti strutturali della roccia di fondo		