





SITUAZIONE ATTUALE




SITUAZIONE A FINE SCAVO




SITUAZIONE DI RIMODELLAMENTO FINALE




COLLETTORI LATERALI SUL CUMULO DI RIPORTO



PARTICOLARE DEI COLLETTORI
DI SCARICO SU RIPORTO



BRIGLIA IN LEGNAME E PIETRAME



SCARICATORI IN ROCCIA

LEGENDA

- Cumuli di riporto (limi e terre e rocce da scavo)
- Canalette stradali e canalette di livello (realizzate con semplice contropendenza della sezione stradale)
- Canalette stradali e canalette di livello sui cumuli di riporto
- Ruscellamento diffuso
- Scaricatori in roccia
- Collettori su cumuli di riporto
- Collettori laterali su cumuli di riporto
- Canaletta stradale (= canale di guardia al bordo di cava)
- Scarico nell'impluvio naturale
- Condotto scatolare interrato (sez. 1,5 m²)
- Verso del deflusso sui gradoni in roccia e su riporto, realizzati in contropendenza
- Bacini di raccolta acque
- Aree di raccolta e laminazione delle acque meteoriche
- A1 — Sottobacini individuati nell'area di cava
- Sezioni di verifica idraulica

ORDINE DEI GEOLOGI
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Dr. GABRIELE PIERCARLO
Iscr. Albo n. 32

SCALA 1 : 2.000	UNICALCE SpA Cava GIUNCHETTO Comune di GENOVA (Sestri Ponente)	GEOMIN srl geologia cave miniere VIA ROSSANA, 3 - MADONNA DELL'OLMO - 12100 CUNEO TELEFONO E FAX (0171) 412947 e-mail: geomin@multiwire.net
VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE **REGIMAZIONE DELLE ACQUE NELLE VARIE FASI**		DIS. VIGLIETTI D. — DATA Agosto 2017 VER. — DATA
LA DITTA SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE		COMMESSA 17-26M — DIS. D07