Comune di Genova

SKYMETRO

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO

CUP B39J22001360001 CIG 9262977270

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
(D.lgs. n. 36 / 2023)



STUDIO ACUSTICO
SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI

Commessa	Fase	Lotto	Disciplina	WBS	Tipo	Numero	Foglio	Rev.
MGE1	PR	LV	AMB	COM	K	001	01	C

SYSTRA SOTECNI SYSTRA SYSTRA SWS ITALFERR architecna LAND

Rev.	Descrizione	Nome		Data
A	Emissione	Redatto	G.Pettinelli	10/2023
		Verificato	A.Corvaja A.Ventimiglia	10/2023
		Approvato	G.Ercolani	10/2023
		Autorizzato	P. Marchetti	10/2023
B	Emissione definitiva	Redatto	A.Lombardo	21/12/2023
		Verificato	A.Corvaja	21/12/2023
		Approvato	G.Ercolani	21/12/2023
		Autorizzato	P. Marchetti	21/12/2023
C	Revisione a seguito dei commenti ricevuti nella VIA	Redatto	A.Lombardo	20/02/2024
		Verificato	A.Corvaja	20/02/2024
		Approvato	G.Ercolani	20/02/2024
		Autorizzato	P. Marchetti	20/02/2024
D		Redatto		
		Verificato		
		Approvato		
		Autorizzato		

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	85

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza_FS	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	0

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	86

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	0

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	83

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	0

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1006

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	97

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	35

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1007

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	57

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	30

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1008

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	55

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	0

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1009

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	41

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	10

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1010

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	17

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	30

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1011

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	61

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	40

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1012

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	6

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza_FS	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1013

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	64

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	0

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1014

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	75

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	0

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1015

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	91

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	0

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1016

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	16

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	25

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1017

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	66

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	15

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	73

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	0

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1019

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	77

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	35

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1020

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	35

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1021

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	46

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	40

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1022

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	68

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	30

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	88

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	15

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1025

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	88

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1026

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	87

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1027

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	88

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1028

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	89

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	11
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	55
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1029

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	90

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1030

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	89

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1032

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	87

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1034

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	84

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1035

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	83

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1036

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	83

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1037

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	92

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1039

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1040

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1041

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	80

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	35

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1042

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	94

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1043

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	84

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1044

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	85

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	25

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1045

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	66

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1046

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	86

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1047

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	86

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1048

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	68

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1049

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	85

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1050

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	85

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1051

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	84

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1052

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	73

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1053

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	88

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1054

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	98

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1055

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	83

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1056

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	80

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1057

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	89

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1058

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	44

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1059

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	70

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1060

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	83

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1061

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	64

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1062

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	91

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1063

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	39

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1064

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	85

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1065

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	27

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1066

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	60

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1067

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	59

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1068

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	36

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	15
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1069

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	66

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1070

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	98

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1071

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	53

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1072

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	32

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	25
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1073

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	32

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1074

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	72

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	15
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1075

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	48

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1076

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	92

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1077

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	32

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	15
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1078

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	42

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1079

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	54

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1080

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	0

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1081

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	54

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1082

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	79

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1083

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	27

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1084

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	25

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1085

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	25
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1086

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	83

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1087

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	39

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1088

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	43

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1089

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	15

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	25
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1090

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	47

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1091

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	76

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1092

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	80

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1093

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	38

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1094

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	16

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1095

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	61

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	25
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1096

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	43

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1097

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	17

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1098

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	84

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	35

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1099

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	61

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1100

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	17

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1101

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	63

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	25

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1102

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	21

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1103

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	53

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	30

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1104

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	20

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	25

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1105

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	45
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1106

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	18

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1107

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	34

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1108

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	70

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1109

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	18

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1110

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	22

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1111

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	92

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	45
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1112

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	43

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	45
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1113

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	75

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1114

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	98

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	25
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1115

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	54

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1116

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	86

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1117

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	87

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1118

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	42

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1119

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	92

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	15
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1120

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	71

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1121

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	33

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1122

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	50

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1123

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	76

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1124

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	58

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1125

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	27

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1126

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	61

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1127

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	69

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	5
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1128

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	42

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1129

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	73

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1130

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	80

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1131

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	77

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1132

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	52

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1133

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1134

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1135

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	64

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1136

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	19

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1137

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	45

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	14
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1138

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	76

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1139

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1140

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	48

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1141

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	86

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1142

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1143

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	52

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1144

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1145

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	53

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1146

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	40

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1147

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	18

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1148

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	78

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1149

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	18

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1150

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	29

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1151

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	69

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1152

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	17

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1153

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	81

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1154

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	56

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1155

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	17

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1156

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	21

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1157

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	78

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	35
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1159

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	47

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1160

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	24

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1161

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	21

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1162

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	18

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1163

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+700
Distanza infrastruttura	60

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1164

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	17

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1165

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	18

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1166

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+700
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1167

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+700
Distanza infrastruttura	25

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1168

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+800
Distanza infrastruttura	18

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1169

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+000
Distanza infrastruttura	21

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1170

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+100
Distanza infrastruttura	90

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1171

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+100
Distanza infrastruttura	76

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1172

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+200
Distanza infrastruttura	74

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1173

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+200
Distanza infrastruttura	27

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1174

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+200
Distanza infrastruttura	90

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1175

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+200
Distanza infrastruttura	50

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	25
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1176

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+200
Distanza infrastruttura	65

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1177

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+200
Distanza infrastruttura	19

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1178

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	31

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1179

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	63

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1180

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	54

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1181

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	46

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1182

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	25

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1183

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	39

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1184

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	18

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1185

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	47

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1186

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	44

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1187

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1188

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1189

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	39

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1190

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1191

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1192

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	46

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1193

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	27

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1194

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1195

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	30

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso: Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE: Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1196

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	42

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1197

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	30

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	14
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1198

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	28

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1199

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	46

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1200

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	47

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1201

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	22

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1202

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	61

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1203

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	21

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1204

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	37

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1205

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	14

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1206

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	33

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1207

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	14

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1208

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	76

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1209

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	31

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1210

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	78

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	5
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1211

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	50

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1212

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	44

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1213

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	39

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1214

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	54

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1216

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	17

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso: Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE: Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1217

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	54

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1218

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	53

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1219

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	21

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	1221

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	69

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	20

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1222

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	18

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1223

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	37

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	20

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1224

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	75

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	20

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1225

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	54

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	20

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1226

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	18

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1227

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	18

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1228

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	87

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1229

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	38

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1230

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	18

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1231

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	90

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1232

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1233

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	91

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1234

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	18

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1235

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	38

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1236

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	61

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1237

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1238

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	18

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Strada extraurbana principale
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Strada statale 45 di Val Trebbia (SS 45)

CODICE RICETTORE	1239

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	87

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	25
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1240

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	88

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1241

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	60

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1242

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	86

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1243

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1244

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	62

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1245

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	54

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1246

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	82

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1247

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	99

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1248

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1249

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	58

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1250

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	45

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1251

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	59

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	25
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1252

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	52

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1253

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	46

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1254

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	23

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1255

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	87

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	25
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1256

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	5
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1257

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	98

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	25
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1258

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	81

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	25
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1259

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+200
Distanza infrastruttura	97

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1260

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+200
Distanza infrastruttura	20

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1261

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	29

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1262

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	16

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1263

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+200
Distanza infrastruttura	61

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1264

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	20

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1265

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	17

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1266

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	31

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1267

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	30

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1268

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	88

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1269

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	60

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	15
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1270

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	37

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1271

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1272

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	22

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	15
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1273

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1274

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	35

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1275

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	63

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1276

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	67

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1277

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	45

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1278

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	20

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1279

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+700
Distanza infrastruttura	69

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1280

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+700
Distanza infrastruttura	22

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1281

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	69

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1282

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	77

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1283

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	31

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1284

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	58

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1285

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	83

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1286

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	29

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	15
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1287

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	24

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1288

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	87

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1289

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	29

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1290

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	72

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1291

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	80

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1292

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	75

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1293

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	34

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1294

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	90

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1295

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	77

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1296

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	58

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	15
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1297

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	67

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	15
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1298

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	25

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1300

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+600
Distanza infrastruttura	58

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1301

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+600
Distanza infrastruttura	22

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1302

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+700
Distanza infrastruttura	22

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1303

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	10

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1304

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	26

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	1306

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	30

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1307

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+100
Distanza infrastruttura	32

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1308

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+100
Distanza infrastruttura	31

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1309

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+200
Distanza infrastruttura	40

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1310

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+200
Distanza infrastruttura	32

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1311

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	26

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1312

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	23

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1313

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	48

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1314

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	28

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1315

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	25

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi_ed dismessi	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	1316

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+600
Distanza infrastruttura	85

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	96
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	2001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	22

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	73

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	0

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	61

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	0

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	53

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	14

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	71

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2006

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	85

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2007

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	39

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2008

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	29

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	31
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2009

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	90

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2010

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	55

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2011

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	25

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2012

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	20

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2013

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	44

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2014

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	62

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2015

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	27

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2016

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	17
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2017

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	57

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	99

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE


Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	2019

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	54

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2020

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	51

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2021

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	52

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2022

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	50

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2023

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	47

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	21

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2025

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	83

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2026

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	47

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2027

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	31

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	19
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2028

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	46

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2029

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2030

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	79

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2031

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	14

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	14
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2032

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	48

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2033

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	90

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2034

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	29

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2035

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	64

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2036

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	67

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2037

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	11

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	38
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2038

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	76

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2039

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	99

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2040

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	61

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2041

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	13

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	7
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2042

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	68

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2043

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	69

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2044

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	98

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2045

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	71

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2046

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	54
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2047

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	43

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2048

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	76

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2049

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	51

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2050

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	84

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2051

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	51

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2052

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	47
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2053

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	87

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2054

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	47

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2055

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	62

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2056

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	98

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2057

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	71

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2058

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	91

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2059

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	72

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2060

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	51

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2061

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	18

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	91
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2062

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	97

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2063

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	76

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2064

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	58

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2065

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	65

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2066

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	46

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2067

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	86

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2068

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	19

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	34
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2069

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	49

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2070

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	20

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2071

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	64

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2072

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	41

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2073

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	21

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	17
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2074

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	80

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2075

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	59

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2076

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	90

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2077

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	51

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2078

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	16

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	13
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2079

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2080

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	21

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2081

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2082

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	83

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2083

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	91

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2084

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	78

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2085

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	97

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2086

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	14

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	7
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2087

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	74

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	


NOTE

CODICE RICETTORE	2088

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	71

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2089

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	89

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2090

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	81

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2091

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	66

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2092

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	73

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2093

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2094

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	67

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2095

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	78

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2096

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	57

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2097

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	65

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2098

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	66

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2099

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	65

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2100

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	52

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2101

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	67

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2102

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	88

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2103

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	44

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2104

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	61

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2105

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	74

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2106

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	10

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	50
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2107

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	43

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2108

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	72

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2109

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	66

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2110

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	43

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2111

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	2112

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	51

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2113

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	42

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2114

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	64

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2115

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	96

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	2116

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	9

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	120
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2117

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	41

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2118

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	42

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2119

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	43

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	60
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2120

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	42

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2121

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	113

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	2122

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	54

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	43
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	54

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2123

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	110

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	27
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	144

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	2124

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	25
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2125

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	92

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	75
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2126

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	54
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2127

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	61
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2128

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	92

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	52
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2129

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	37
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2130

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	27
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2131

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2132

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	94

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	34
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2133

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	92

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	64
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2134

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2135

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2136

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	21
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2137

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	38
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2138

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	62
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2139

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	99

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2140

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	101

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	78
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2141

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso: Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE: Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2142

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso: Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE: Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2143

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2144

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	3
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2145

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	73

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	3
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2146

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	73

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	3
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2147

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	94

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	14
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2148

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	72

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	3
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2149

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	99

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2150

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	94

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2151

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	94

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2152

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+800
Distanza infrastruttura	103

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2153

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+000
Distanza infrastruttura	104

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2154

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+100
Distanza infrastruttura	97

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	9
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2155

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+100
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2156

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+100
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2157

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+200
Distanza infrastruttura	101

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2158

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+200
Distanza infrastruttura	97

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2159

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+200
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2160

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+200
Distanza infrastruttura	91

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2161

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	86

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2162

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	100

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2163

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2164

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	83

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2165

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2166

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	84

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2167

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	84

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	9
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2168

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	83

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2169

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	83

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2170

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	97

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2171

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	84

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2172

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	101

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	29

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2173

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	90

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	55
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso: Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE: Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2174

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	92

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	3
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2175

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	92

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	30
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso: Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE: Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2176

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	25
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso: Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE: Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2177

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	102

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2178

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	72
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2179

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	99

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	37
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2180

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	103

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	60
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso: Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE: Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2181

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	101

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2182

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	100

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	50
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2184

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	0
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2185

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2186

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	94

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2187

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	92

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2188

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+200
Distanza infrastruttura	94

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2190

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2191

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2192

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	3
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2193

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2194

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	19
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2195

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	101

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2196

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2197

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	47
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2198

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2199

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	50
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2200

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2201

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	65
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2202

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2203

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2204

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	49
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2205

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	94

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	70
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2206

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	92

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	15
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2207

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	98

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	61
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2208

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+700
Distanza infrastruttura	102

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	42
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2209

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	102

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2210

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	101

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	9
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2211

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	101

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2212

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	100

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2213

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	94

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	0
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2214

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	47
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2215

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	87

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	0
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2216

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	87

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	0
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2217

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	59
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2218

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	60
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2219

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	97

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	60
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2220

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	102

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	60
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2221

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	38
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2222

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+200
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	42
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2223

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+200
Distanza infrastruttura	90

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	143
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2224

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	94

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2225

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	95

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2226

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	7
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2227

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	92

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	22
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2228

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	86

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2229

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	90

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	64
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2230

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	91

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	56
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2234

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+700
Distanza infrastruttura	89

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	42
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2235

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	89

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	27
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2236

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	89

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	27
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2237

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	92

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2238

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	10
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2239

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+000
Distanza infrastruttura	92

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	0
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2240

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+000
Distanza infrastruttura	94

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	105
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2241

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+100
Distanza infrastruttura	99

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	69
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2242

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+100
Distanza infrastruttura	74

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	3
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2243

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+100
Distanza infrastruttura	100

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	75
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2244

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	86

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	27
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2245

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	85

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	19
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2246

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2247

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+500
Distanza infrastruttura	91

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	0
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2248

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	100

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2249

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	97

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2250

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+789
Distanza infrastruttura	72

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	3
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2251

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+789
Distanza infrastruttura	75

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2252

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2253

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	102

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2254

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	105

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	14
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2255

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+789
Distanza infrastruttura	94

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	25
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2256

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+789
Distanza infrastruttura	90

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2257

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+789
Distanza infrastruttura	88

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2259

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	110

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2260

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	108

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2261

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	108

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2262

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+500
Distanza infrastruttura	113

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2263

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+500
Distanza infrastruttura	112

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2264

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	100

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2265

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+100
Distanza infrastruttura	110

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2266

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	107

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2267

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	105

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2268

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	104

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	2270

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	106

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	2271

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+000
Distanza infrastruttura	108

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	2272

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	106

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	240

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	20
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	80
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	20

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	91

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Medio	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3005

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	229

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3006

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	231

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3007

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	229

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3008

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	207

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3009

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	220

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3010

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	193

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3011

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	198

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3012

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	186

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3013

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	193

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3014

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	175

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3015

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	188

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	18
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	72
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	18

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3016

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	168

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3017

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	157

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	139

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3019

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	138

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3020

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	161

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3021

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	240

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3022

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	126

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3023

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	112

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	112

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3025

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	165

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3026

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	105

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3027

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	142

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3028

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	124

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	


NOTE

CODICE RICETTORE	3029

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	103

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3030

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	133

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3031

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	103

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	


NOTE

CODICE RICETTORE	3032

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	241

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3033

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	208

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3034

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	130

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3035

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	155

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3036

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	121

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3037

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	215

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3038

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	158

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3039

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	98

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3040

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	148

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3041

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	128

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3042

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	136

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3043

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	220

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3044

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	112

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3045

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	210

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3046

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	150

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3047

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	226

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	


NOTE

CODICE RICETTORE	3048

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	124

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3049

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	234

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3050

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	128

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3051

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	196

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3052

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	226

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3053

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	133

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3054

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	115

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3055

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	183

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3056

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	131

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3057

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	125

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3058

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	102

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3059

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	164

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3060

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	187

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3061

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	112

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3062

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	169

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3063

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	239

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3064

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	183

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3065

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	182

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3066

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	158

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3067

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	202

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3068

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	186

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3069

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	161

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3070

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	185

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3071

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	203

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3072

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	163

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3073

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	105

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3074

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	206

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3075

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	192

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3076

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	166

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3077

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	101

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3078

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	217

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3079

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	181

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3081

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	113

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3082

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	158

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3083

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	213

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3084

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	181

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3085

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	122

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3086

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	229

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3087

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	190

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3088

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	132

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3089

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	132

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3090

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	242

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	10

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3091

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	204

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3092

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	147

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3093

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	113

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3094

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	222

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3095

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	168

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3096

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	122

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3097

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	244

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3098

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	192

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3099

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	150

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3100

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	227

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3101

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	113

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3102

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	197

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3103

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	214

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3104

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	164

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3105

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	197

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3106

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	248

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3107

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	121

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3108

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	111

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3109

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	243

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3110

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	131

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3111

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	116

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3112

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	193

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3113

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	154

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3114

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	184

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3115

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	237

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3116

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	115

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3117

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	187

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3118

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	130

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3119

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	148

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3120

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	232

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3121

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	182

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3122

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	134

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3123

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	228

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3124

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	178

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3125

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	221

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3126

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	224

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	


NOTE	

CODICE RICETTORE	3127

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	209

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3128

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	208

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3129

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	223

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	


NOTE

CODICE RICETTORE	3130

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	207

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3131

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	223

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3132

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	209

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3133

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	238

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3134

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	217

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3135

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	218

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3136

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	210

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3137

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	223

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3138

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	116

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza B a A, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	3139

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	227

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3140

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	157

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3141

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	140

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3142

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	115

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3143

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	240

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3144

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	168

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3145

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	227

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3146

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	122

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3147

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	218

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3148

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	111

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3149

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	249

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3150

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	201

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3151

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	107

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3152

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	133

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3153

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	243

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3154

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	127

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3155

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	222

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3156

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	186

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3157

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	249

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3158

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	150

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3159

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	168

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3160

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	208

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3161

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	140

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3162

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	165

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3163

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	213

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3164

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	192

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3165

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	126

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3166

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	216

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3167

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	209

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3168

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	150

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3169

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	170

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3170

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	234

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3171

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	190

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3172

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	206

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3173

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	118

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	10

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3174

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	136

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3175

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	185

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3176

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	155

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3177

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	238

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3178

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	174

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3179

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	107

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3180

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	167

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3181

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	216

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3182

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	103

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3183

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	103

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3184

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	221

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3185

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	174

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3186

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	209

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3187

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	200

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3188

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	109

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3189

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	137

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3190

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	178

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3191

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	98

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE


Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza B a A, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	3192

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	120

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3193

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	149

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3194

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	182

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3195

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	130

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3197

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	106

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3198

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	158

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3199

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	198

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3200

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+700
Distanza infrastruttura	230

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3202

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+700
Distanza infrastruttura	196

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3203

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	157

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3204

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	125

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3205

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	98

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3206

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+700
Distanza infrastruttura	189

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3207

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+800
Distanza infrastruttura	212

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3208

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	173

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3209

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+800
Distanza infrastruttura	222

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3210

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	139

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3211

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	98

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3212

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+700
Distanza infrastruttura	114

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3213

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	99

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3214

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+900
Distanza infrastruttura	171

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3215

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	115

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3216

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	141

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3217

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	149

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3218

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	102

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3219

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	166

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3220

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	126

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3221

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	148

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3222

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	148

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3223

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	155

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3224

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	111

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3225

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	183

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso: Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE: Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3226

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	164

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3227

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	99

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3228

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	182

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso: Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE: Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3229

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	191

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3230

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	142

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3231

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	212

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3232

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	200

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso: Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE: Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3233

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	186

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3234

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	133

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	


NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3235

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	149

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3236

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	124

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3237

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	201

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3238

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	230

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3240

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	111

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3241

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	144

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso: Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE: Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3242

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	166

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3244

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	148

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3245

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	118

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3246

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	101

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3247

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	129

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3248

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	120

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3249

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	103

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3250

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	121

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3251

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	155

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3252

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	213

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3253

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	137

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3254

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	194

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3255

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	173

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3256

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	125

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3257

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	153

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3258

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	119

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3259

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	153

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3260

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	187

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3261

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	110

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3262

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+200
Distanza infrastruttura	163

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3263

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+200
Distanza infrastruttura	112

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3264

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+200
Distanza infrastruttura	225

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3265

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+200
Distanza infrastruttura	238

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ospedali case di cu	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3266

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+200
Distanza infrastruttura	168

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3267

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	221

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3268

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	240

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3269

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	216

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3270

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	136

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3271

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	215

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3272

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	156

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3273

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	200

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3274

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	160

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3275

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	242

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3276

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	192

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3277

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	159

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3278

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	240

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3279

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	219

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3280

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	198

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3281

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	154

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3282

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	180

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3283

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	151

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3284

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	234

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Infrastruttura stradale

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3285

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	193

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3286

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	164

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3287

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	143

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3288

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	177

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3289

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	201

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3290

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	199

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3291

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	232

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3292

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	139

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3293

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	211

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3294

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	113

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3295

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	220

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3296

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	140

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3297

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	237

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3298

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+700
Distanza infrastruttura	240

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3299

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	121

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3300

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	156

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3301

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+700
Distanza infrastruttura	240

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3302

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+700
Distanza infrastruttura	128

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3303

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	243

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3304

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	182

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3305

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	241

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3306

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	109

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3307

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	144

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3308

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	137

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3309

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	240

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3310

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	194

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3311

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	130

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3312

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	138

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3313

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	113

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3314

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	217

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3315

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	206

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3316

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	178

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3317

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	154

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3318

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	211

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3319

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	165

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3320

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	172

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3321

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	161

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3322

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	148

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3323

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	101

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3324

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	241

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3325

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	230

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3326

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	231

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3327

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	224

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3328

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	152

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3329

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	156

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3330

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	130

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3331

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	132

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3332

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	126

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3333

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	132

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3334

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	132

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3335

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	119

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3336

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	129

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3337

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	122

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3338

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	123

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3339

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	136

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3340

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	103

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3341

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	117

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3342

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	153

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3343

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+789
Distanza infrastruttura	126

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3344

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	116

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3345

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	99

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	3346

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	92

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3347

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	3349

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+000
Distanza infrastruttura	94

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	3351

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	98

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	5
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza B a A, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	3352

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	97

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	90
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza B a A, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	3353

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	99

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	105
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	136

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	123

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	128

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	165

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	173

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4006

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	145

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4007

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	147

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4008

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	228

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	10

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4009

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	109

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4010

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	194

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	10

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4011

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	141

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4012

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	108

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4013

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	182

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4014

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	141

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4015

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	205

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4016

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	240

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4017

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	206

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	238

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4019

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	117

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4020

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	112

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4021

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	184

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4022

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	234

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4023

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	150

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	214

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4025

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	115

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4026

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	142

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4027

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	243

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza B a Classe III, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	4028

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	124

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4029

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	174

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4030

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	126

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4031

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	218

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4032

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	133

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4033

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	158

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4034

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	192

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4035

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	136

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4036

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	172

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4037

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	142

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4038

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	213

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4039

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	144

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4040

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	172

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4041

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	151

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	11
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	44
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4042

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	132

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4043

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	249

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4044

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	180

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4045

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	139

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4046

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	103

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4047

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	113

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4048

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	163

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4049

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	140

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4050

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	197

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4051

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	129

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4052

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	240

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4053

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	133

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4054

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	130

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4055

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	118

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4056

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	248

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4057

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	203

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4058

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	140

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4059

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	183

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4060

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	108

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4061

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	136

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4062

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	204

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4063

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	244

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4064

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	151

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4065

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	114

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4066

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	134

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4067

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	113

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4068

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	139

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4069

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	185

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4070

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	158

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4071

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	120

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4072

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	131

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4073

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	114

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4074

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	103

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza B a A, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	4075

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	119

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4076

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	104

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4077

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	187

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4078

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	128

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4079

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	157

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4080

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	106

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4081

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	134

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4082

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	221

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4083

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	159

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4084

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	246

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza B a Classe IV, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	4085

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	185

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4086

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	211

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4087

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	118

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4088

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	214

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4089

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	157

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4090

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	240

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4091

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	152

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4092

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	128

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4093

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	126

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	10

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4094

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	161

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4095

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	185

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4096

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	126

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4097

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	175

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4098

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	132

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	10

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4099

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	126

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4100

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	150

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	10

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4101

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	197

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4102

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	129

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4103

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	157

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4104

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	138

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4105

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	106

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4106

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	212

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4107

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	139

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4108

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	196

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4109

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	140

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4110

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	226

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza B a Classe III, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	4111

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	162

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4112

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	195

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4113

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	207

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4114

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	118

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4115

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	142

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4116

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	107

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4117

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	143

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4118

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	156

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4119

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	227

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4120

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	122

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4121

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	192

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4122

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	157

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4123

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	160

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4124

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	231

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4125

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	235

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4126

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	217

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4127

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	195

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4128

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	236

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4129

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	159

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	17
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	68
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4130

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	148

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	14
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	56
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4131

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	236

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4132

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	109

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4133

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	209

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	14
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	56
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	14

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4134

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	194

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4135

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	237

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4136

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	161

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	14
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	56
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4137

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	244

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4138

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	117

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4139

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	204

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4140

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	192

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4141

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	213

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4142

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	114

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4143

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	215

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4144

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	160

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	12
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	48
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	12

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4145

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	110

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4146

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	190

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4147

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	209

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4148

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	230

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4149

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	167

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	11
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	44
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	11

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4150

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	107

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4151

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	144

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4152

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	189

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4153

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	206

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4154

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	230

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4155

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	124

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4156

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	158

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4157

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	141

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4158

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	173

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4159

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	170

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4160

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	104

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4161

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	198

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4162

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	183

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4163

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	149

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4164

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	145

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4165

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	244

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4166

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	215

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4167

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	158

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	10

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4168

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	208

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4169

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	149

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4170

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	162

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4171

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	194

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4172

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	245

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4173

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	141

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4174

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	220

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4175

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	162

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4176

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	146

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4177

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	157

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4178

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	202

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4179

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	149

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4180

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	190

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4181

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	209

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4182

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	226

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4183

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	154

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4184

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	217

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	


NOTE

CODICE RICETTORE	4185

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	227

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4186

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	154

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4187

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	190

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4188

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	213

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4189

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	147

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4190

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	160

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4191

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	190

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4192

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	210

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4193

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	209

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4194

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	189

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4195

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	137

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4196

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	115

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4197

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	147

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4198

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	140

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4199

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	123

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4200

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	155

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4201

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	147

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4202

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	122

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4203

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	162

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4204

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	145

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4205

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	123

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4206

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	147

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4207

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	214

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4208

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	251

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4209

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	180

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4210

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	211

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4211

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	108

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4212

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	180

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4213

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	203

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4215

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	247

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	16
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	64
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	16

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4216

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	207

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4217

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	238

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	11
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	44
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	11

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4218

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	112

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4219

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	182

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4220

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	153

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4221

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	214

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4222

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	249

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4223

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	187

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4224

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	126

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4225

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	227

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	16
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	64
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	16

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4226

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	167

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4227

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	190

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4228

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	213

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4229

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	201

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4230

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	212

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4231

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	126

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4232

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	203

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4233

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	232

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4234

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	167

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4235

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	125

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4236

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	111

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4237

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	201

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	16
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	64
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4238

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	166

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4239

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	114

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4240

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	176

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4241

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	195

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4242

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	157

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4243

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	230

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4244

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	188

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4245

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	159

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4246

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	219

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4247

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	174

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4248

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	191

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4249

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	247

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4250

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	160

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4251

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	137

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4252

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	213

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4253

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	162

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4254

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	188

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4255

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	152

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4256

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	228

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4257

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	160

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4258

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	251

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4259

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	160

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4260

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	170

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4261

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	177

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4262

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	142

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4263

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	244

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4264

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	174

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4265

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	158

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4266

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	205

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4267

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	155

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4268

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	146

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4269

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	162

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4270

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	160

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4271

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	142

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4272

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	238

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4273

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	141

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4274

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	161

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4275

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	203

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4276

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	184

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4277

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	243

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4278

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	154

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4279

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	187

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4280

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	112

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4281

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	139

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4282

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	162

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4283

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	124

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4284

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	217

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4285

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	129

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso: Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE: Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4286

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	125

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4287

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	179

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4288

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	138

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4289

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	153

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4290

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	138

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4291

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	167

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4292

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	184

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4293

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	114

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4294

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	125

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4295

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	155

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4296

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	173

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4297

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	121

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4298

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	140

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4299

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	127

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4300

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	136

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4301

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	154

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4302

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	141

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4303

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	130

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4304

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	148

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4305

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	153

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4306

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	159

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4307

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	139

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4308

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	155

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4309

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	146

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4310

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	129

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4311

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	169

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4312

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	172

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4313

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	109

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4314

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	152

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE


Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4315

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	110

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4316

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	156

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4317

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	154

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4318

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	172

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE


Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4319

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	123

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4320

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	151

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4321

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	173

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4322

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	141

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4323

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	136

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4324

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	128

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4325

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	118

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4326

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	198

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4327

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	158

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4328

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	170

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4329

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	184

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4330

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	154

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4331

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	201

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4332

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	149

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4333

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	193

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4334

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	166

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4335

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	141

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4336

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	165

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4337

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	172

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4338

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	228

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4339

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	173

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4340

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	202

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4341

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	175

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4342

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	201

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4343

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	194

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4344

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	134

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4345

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	235

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4346

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+100
Distanza infrastruttura	123

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4347

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+000
Distanza infrastruttura	123

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4348

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+900
Distanza infrastruttura	130

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4350

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+200
Distanza infrastruttura	126

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4351

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+900
Distanza infrastruttura	122

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4352

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+200
Distanza infrastruttura	136

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4353

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+100
Distanza infrastruttura	165

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4354

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+200
Distanza infrastruttura	116

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4355

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	119

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4356

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	114

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4357

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	179

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4358

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	137

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4359

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	191

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4360

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	205

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4361

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	128

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4362

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	119

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4363

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	211

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4364

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	151

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4365

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	140

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4366

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	244

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4367

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	251

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4368

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	239

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4369

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	150

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4370

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	145

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4371

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	128

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4372

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	112

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4373

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	240

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4374

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	188

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4375

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	152

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4376

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	250

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4377

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	209

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4378

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	179

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4379

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	121

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4380

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	211

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4381

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	231

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4382

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	120

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4383

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	178

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4384

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	210

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4385

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	237

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4386

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	227

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4387

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	165

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4388

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	202

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4389

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	184

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4390

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	224

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4391

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	125

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4392

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+400
Distanza infrastruttura	223

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4393

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	158

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4394

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	214

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso: Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE: Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4395

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	141

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso: Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE: Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4396

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	161

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4397

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	244

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4398

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	121

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4399

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	209

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4400

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	149

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4401

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	249

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso: Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE: Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4402

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	152

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4403

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	185

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4404

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	142

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4405

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	253

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4406

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	181

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4407



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	133

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4408

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	239

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4409

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	179

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4410

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	131

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4412

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	131

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4413

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	176

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4414

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	133

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4415

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	172

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4416

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	202

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4417

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	140

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4418

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	158

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4419

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	178

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4420

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	227

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4421

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	152

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4422

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	181

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4424

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	159

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4425

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	184

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4427

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	209

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4428

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	120

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4429

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	214

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4430

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	241

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4431

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	167

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4433

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+600
Distanza infrastruttura	241

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4434

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	190

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4435

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	187

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4436

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	142

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4437

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	164

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4438

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	187

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4439

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	154

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4440

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	202

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4441

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	246

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4442

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	233

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4443

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	243

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4444

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	114

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4445

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	171

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	


NOTE

CODICE RICETTORE	4446

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	218

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4447

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	153

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4448

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	169

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4449

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	199

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	


NOTE

CODICE RICETTORE	4450

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	181

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4451

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	176

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4452

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	196

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE


Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4453

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+200
Distanza infrastruttura	206

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4454

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+200
Distanza infrastruttura	224

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4455

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	170

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4456

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	105

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza B a A, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	4457

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	110

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4458

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	121

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4459

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	103

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE


Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza B a A, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	4460

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	139

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4461

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	113

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4462

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	109

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4463

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	140

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4464

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	118

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4465

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	162

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4466

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	155

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4467

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	119

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4468

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	107

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	


NOTE

CODICE RICETTORE	4469

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	167

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4470

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	109

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4471

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	116

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4472

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	139

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4473

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	183

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4474

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	153

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4475

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	175

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4476

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	122

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4477

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	213

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4478

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	163

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4479

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	190

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4480

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	122

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4481

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	140

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	


NOTE

CODICE RICETTORE	4482

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	236

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4483

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	118

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4484

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	189

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4485

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	205

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4486

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	217

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4487

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	242

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4488

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	183

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4489

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	118

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4490

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	236

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4491

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	195

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4492

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	230

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4493

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	214

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4494

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	216

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4495

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	175

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4496

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	243

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4497

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	123

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4498

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	201

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4499

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	232

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4500

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	144

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4501

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	224

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4502

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	245

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4503

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	204

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4504

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	217

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4505

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	249

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4506

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	210

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4507

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	120

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4508

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	201

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4509

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	231

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4510

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	175

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4511

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	162

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4512

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	161

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4513

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	197

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4514

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	134

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4515

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	191

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4516

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	235

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4517

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	201

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4518

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	111

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4519

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	207

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4520

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	166

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4521

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	252

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4522

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	142

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4523

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	223

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4524

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	197

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4525

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+700
Distanza infrastruttura	189

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4526

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+700
Distanza infrastruttura	186

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4527

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	129

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4528

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	233

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4529

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	111

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4530

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	151

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4531

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	240

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4532

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	237

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4533

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	122

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4534

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	165

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4535

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	125

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4536

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	167

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4537

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	167

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4538

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	142

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4539

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	167

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4540

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	124

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4541

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	181

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4542

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	162

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4543

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	172

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4544

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	188

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4545

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	177

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4546

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	210

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4547

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	157

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4548

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	155

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4549

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	213

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4550

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	221

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4551

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	114

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4552

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	153

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4553

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	149

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4554

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	217

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4555

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	200

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Area arborea - arbustiva


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4556

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	153

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4557

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	108

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4558

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	209

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Area arborea - arbustiva


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4559

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	151

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4560

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	153

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4561

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	159

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4562

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	124

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4563

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	167

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4564

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	198

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4565

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	183

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4566

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	227

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4567

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	191

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4568

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+200
Distanza infrastruttura	132

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4569

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	165

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4570

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+200
Distanza infrastruttura	193

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4571

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	240

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4572

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+200
Distanza infrastruttura	134

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4573

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+200
Distanza infrastruttura	179

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4574

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+200
Distanza infrastruttura	230

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4575

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+200
Distanza infrastruttura	224

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4576

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	153

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4577

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+200
Distanza infrastruttura	228

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4578

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+200
Distanza infrastruttura	239

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Area arborea - arbustiva


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4579

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+200
Distanza infrastruttura	226

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4580

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	136

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4581

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+200
Distanza infrastruttura	234

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4582

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	216

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4583

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+200
Distanza infrastruttura	235

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4584

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	172

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4585

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	209

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4586

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	199

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4587

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	172

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4588

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	125

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4589

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	172

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4590

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	195

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4591

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	134

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4592

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	195

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4593

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	212

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4594

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	157

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4595

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	151

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4596

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	197

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4597

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	160

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4598

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	148

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4599

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	150

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4600

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	188

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4601

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	154

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4602

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	110

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4603

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	148

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4604

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	170

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4605

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	144

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4606

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	183

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4607

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	166

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4608

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	198

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Casa di cura/riposo	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4609

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	135

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4610

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	177

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4611

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	213

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4612

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	169

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4613

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	198

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4614

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	165

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4615

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	172

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4616

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	129

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4617

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	232

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4618

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	189

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4619

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	113

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4620

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	210

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4621

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	193

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4622

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	128

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4623

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	165

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4625

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	210

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4626

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	226

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4627

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	196

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4628

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	226

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4629

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+600
Distanza infrastruttura	128

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4630

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	237

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4631

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+600
Distanza infrastruttura	162

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4633

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	223

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4634

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+600
Distanza infrastruttura	204

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4635

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+700
Distanza infrastruttura	151

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4636

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	112

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza B a A, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	4637

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+700
Distanza infrastruttura	145

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4638

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	133

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4639

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+700
Distanza infrastruttura	138

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4640

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	126

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4641

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+700
Distanza infrastruttura	181

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4642

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	143

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4644

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	126

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4645

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+700
Distanza infrastruttura	212

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4646

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	144

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4647

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+700
Distanza infrastruttura	210

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4648

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	189

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4649

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	200

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4650

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	180

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4651

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	167

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4653

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	150

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4655

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	241

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4656

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	205

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4657

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	182

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4658

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	236

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4659

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	115

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4660

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	112

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4661

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	174

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4663

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	214

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4664

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	229

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4665

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	150

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	10

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4666

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	132

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4667

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	200

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4668

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	136

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4670

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	133

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4671

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	213

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4672

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	244

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4673

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	229

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4674

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+000
Distanza infrastruttura	120

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4675

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+100
Distanza infrastruttura	137

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4676

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+100
Distanza infrastruttura	132

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4677

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+000
Distanza infrastruttura	248

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4678

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+000
Distanza infrastruttura	228

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4679

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+000
Distanza infrastruttura	239

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4680

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+100
Distanza infrastruttura	162

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4681

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+100
Distanza infrastruttura	124

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4682

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+100
Distanza infrastruttura	124

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4683

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+000
Distanza infrastruttura	246

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4684

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+200
Distanza infrastruttura	120

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4685

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+200
Distanza infrastruttura	117

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4686

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+100
Distanza infrastruttura	198

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4687

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+200
Distanza infrastruttura	136

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4688

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+200
Distanza infrastruttura	115

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4689

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+100
Distanza infrastruttura	205

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4690

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+200
Distanza infrastruttura	139

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4691

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+100
Distanza infrastruttura	216

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4692

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+200
Distanza infrastruttura	180

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4693

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	117

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4694

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+200
Distanza infrastruttura	208

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4695

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	120

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4696

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	119

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4697

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	138

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4698

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+200
Distanza infrastruttura	153

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	10

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4699

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+200
Distanza infrastruttura	212

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4700

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	125

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4701

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+200
Distanza infrastruttura	233

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4702

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	156

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4703

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+200
Distanza infrastruttura	224

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4704

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	122

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4705

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+200
Distanza infrastruttura	231

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4706

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	174

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	10

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4707

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	139

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4708

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	127

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4709

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	184

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4710

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	182

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4712

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	165

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4713

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	137

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4714

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	181

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4716

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+500
Distanza infrastruttura	120

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4717

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	218

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4718

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	139

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4719

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	167

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4720

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	171

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4721

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	210

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4722

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+500
Distanza infrastruttura	126

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4724

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	181

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	10

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4725

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+500
Distanza infrastruttura	128

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4726

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	252

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4727

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	233

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4728

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	209

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4729

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	188

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4730

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+500
Distanza infrastruttura	153

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4731

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	125

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4732

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+500
Distanza infrastruttura	157

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4733

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+500
Distanza infrastruttura	157

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4734

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+500
Distanza infrastruttura	166

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4737

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	173

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4738

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	124

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4739

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+500
Distanza infrastruttura	157

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4740

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	224

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4741

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	121

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4743

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	121

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4744

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	151

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4745

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	164

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4746

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	151

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4747

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+500
Distanza infrastruttura	204

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4748

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	232

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4749

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	163

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4750

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	163

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4751

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	147

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4752

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	174

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4753

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	175

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4754

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	183

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4755

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+500
Distanza infrastruttura	204

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	11
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	44
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4756

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	143

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4757

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	185

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4758

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	192

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4759

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	140

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4760

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	196

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4761

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+789
Distanza infrastruttura	122

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4762

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+789
Distanza infrastruttura	134

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4763

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	195

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4764

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+789
Distanza infrastruttura	129

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4765

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	181

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4766

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	163

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4767

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+500
Distanza infrastruttura	244

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	12
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	48
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4768

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	207

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4769

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	194

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4770

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	200

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4771

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	208

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4772

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+500
Distanza infrastruttura	244

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4773

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	212

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4774

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+789
Distanza infrastruttura	179

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4775

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+500
Distanza infrastruttura	241

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4776

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+789
Distanza infrastruttura	172

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4777

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	202

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4778

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	232

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4779

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	215

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	245

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4781

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+789
Distanza infrastruttura	223

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4782

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	254

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4783

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	254

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4784

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	255

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	4785

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+700
Distanza infrastruttura	258

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4789

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+200
Distanza infrastruttura	258

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	4790

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	254

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza B a Classe III, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	4794

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	257

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	4796

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	101

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	6
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza B a A, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	4797

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+900
Distanza infrastruttura	113

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza B a A, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	4798

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+600
Distanza infrastruttura	93

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	3
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza B a A, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	4799

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+700
Distanza infrastruttura	97

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	27
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza B a A, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	4800

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+700
Distanza infrastruttura	96

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	15
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residuale-pertinenza edificio

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza B a A, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	4801

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+200
Distanza infrastruttura	258

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	294

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	288

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	246

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5004

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	290

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	274

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5006

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	278

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5007

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	285

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	18
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	72
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	18

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5008

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	254

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5009

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	274

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5010

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	257

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5011

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	256

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5012

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	252

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5013

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	249

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5014

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	245

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5015

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	266

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5016

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	273

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5017

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	265

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5018

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	248

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5019

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	266

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5020

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	261

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5021

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+200
Distanza infrastruttura	266

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5022

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	259

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5023

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	253

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	257

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5025

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	291

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5026

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	271

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5027

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	273

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5028

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	249

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5029

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	266

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5030

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+400
Distanza infrastruttura	275

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5031

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	261

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5032

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	269

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5033

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	284

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5034

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	245

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5035

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+500
Distanza infrastruttura	249

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5036

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	289

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5037

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	294

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5038

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	292

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5039

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	292

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5040

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	283

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5041

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	248

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	5042

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	283

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5043

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	287

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	


NOTE

CODICE RICETTORE	5044

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	249

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	


NOTE

CODICE RICETTORE	5045

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	251

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5046

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	294

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ospedale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5047

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+700
Distanza infrastruttura	257

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5048

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	266

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ospedale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5049

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	273

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5050

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	285

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5051

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+800
Distanza infrastruttura	259

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5052

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	255

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5053

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	281

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5054

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	276

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5055

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	301

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5056

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	270

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5057

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	289

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5058

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+900
Distanza infrastruttura	273

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5059

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	279

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE


Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5060

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	253

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5061

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	252

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5062

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	270

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5063

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	268

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5064

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	265

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5065

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	301

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5066

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	292

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5067

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	286

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5068

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	301

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5069

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	282

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5070

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	280

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	5071

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	280

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	5072

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	258

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE


Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	5073

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	289

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5074

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	270

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	5075

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	262

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	5076

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	271

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE


Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5077

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	256

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	5078

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	298

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5079

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	258

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	5080

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	294

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5081

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	258

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5082

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	258

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5083

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	294

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5084

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	284

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5085

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	254

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	5086

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	290

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	36
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5087

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	252

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5088

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	257

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5089

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	278

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5090

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	258

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5091

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	280

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5092

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	258

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5093

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	263

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	


NOTE

CODICE RICETTORE	5094

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	282

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5095

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	254

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5096

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	280

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5097

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	282

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5098

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	281

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5099

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	256

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5100

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	248

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	5101

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	290

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5102

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+700
Distanza infrastruttura	257

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5104

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	274

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5105

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	270

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5106

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	254

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5107

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	262

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5108

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	282

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5109

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	266

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5110

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	249

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5111

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	280

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5112

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+200
Distanza infrastruttura	250

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	5113

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+200
Distanza infrastruttura	275

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5114

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+200
Distanza infrastruttura	260

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5115

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+200
Distanza infrastruttura	269

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5116

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	296

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5117

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	297

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5118

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	271

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5119

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	272

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5120

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	264

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5121

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	284

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5122

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	273

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5123

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	250

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5124

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	295

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5125

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	279

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5126

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	268

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5127

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+700
Distanza infrastruttura	256

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5128

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+700
Distanza infrastruttura	290

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5129

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+700
Distanza infrastruttura	265

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5130

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+800
Distanza infrastruttura	260

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5131

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	257

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5132

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	247

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	5133

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+700
Distanza infrastruttura	240

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5134

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	240

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5135

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	243

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5136

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	243

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5137

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	242

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	5138

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Medio Levante
Progressiva	0+100
Distanza infrastruttura	241

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	5139

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+800
Distanza infrastruttura	240

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	6001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	256

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	256

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6003

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	282

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	267

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	290

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6006

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	0+300
Distanza infrastruttura	269

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6007

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	298

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6008

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	274

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6009

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+100
Distanza infrastruttura	285

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6010

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	257

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6011

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Bassa Val Bisagno
Progressiva	1+200
Distanza infrastruttura	287

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6012

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	283

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6013

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	279

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	6015

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	264

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6016

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	267

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6019

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	260

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6021

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	258

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6022

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+300
Distanza infrastruttura	258

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6029

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	263

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6031

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+400
Distanza infrastruttura	250

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6032

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Centro est
Progressiva	1+500
Distanza infrastruttura	290

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6033

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	253

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6034

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	269

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6035

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	276

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6036

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	258

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6037

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	253

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6038

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	275

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6039

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	273

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6040

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	299

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6041

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+600
Distanza infrastruttura	262

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6042

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	292

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6043

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	256

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6044

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	287

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6045

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	283

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6046

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	278

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6047

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	300

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6048

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	281

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6049

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	263

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6050

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+700
Distanza infrastruttura	290

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6051

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	277

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6052

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	267

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	11
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	44
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6053

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+800
Distanza infrastruttura	258

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	32
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6054

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	254

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6055

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	261

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6056

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	285

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6057

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	274

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6058

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	280

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6059

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	1+900
Distanza infrastruttura	287

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6060

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	278

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6061

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	255

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6062

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+000
Distanza infrastruttura	272

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6063

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	290

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6064

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	263

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6065

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	286

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6066

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	297

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6067

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	281

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6068

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	277

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6069

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+100
Distanza infrastruttura	271

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6070

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	271

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6071

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	299

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6072

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	273

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6073

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+200
Distanza infrastruttura	257

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6074

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	268

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6075

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+300
Distanza infrastruttura	281

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6076

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	268

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6077

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	284

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	8
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	8

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6078

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	256

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	9
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	9

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	6079

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+400
Distanza infrastruttura	288

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☑	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	6080

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+500
Distanza infrastruttura	263

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	6082

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	263

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	6083

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+600
Distanza infrastruttura	284

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	6084

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+700
Distanza infrastruttura	276

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6085

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+700
Distanza infrastruttura	293

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6086

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+800
Distanza infrastruttura	287

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6087

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	2+800
Distanza infrastruttura	275

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento religios	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6088

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	260

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6089

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	254

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6090

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	264

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6091

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	275

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6092

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	285

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6093

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	278

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6094

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	269

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6095

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	303

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6096

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+300
Distanza infrastruttura	290

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6097

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+500
Distanza infrastruttura	256

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	6098

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	257

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	6099

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	265

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	6100

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+800
Distanza infrastruttura	294

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	6101

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	277

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	6102

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	290

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE Autostrada A12

CODICE RICETTORE	6103

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	279

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	6104

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+100
Distanza infrastruttura	269

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	6105

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+200
Distanza infrastruttura	258

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Industriali	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	Autostrada
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Autostrada A12

CODICE RICETTORE	6106

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	294

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6107

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	281

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6108

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+300
Distanza infrastruttura	281

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6110

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	288

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6111

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	291

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6112

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+400
Distanza infrastruttura	259

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6113

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	289

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	5
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	20
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6114

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	295

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6115

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	297

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6116

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	286

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6117

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	298

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6118

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	286

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6119

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	299

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6120

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	294

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6121

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	287

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6122

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+500
Distanza infrastruttura	272

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6123

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+600
Distanza infrastruttura	285

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6124

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+700
Distanza infrastruttura	282

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6125

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+700
Distanza infrastruttura	294

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6126

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+700
Distanza infrastruttura	261

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6127

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+700
Distanza infrastruttura	264

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6128

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	255

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6129

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+900
Distanza infrastruttura	277

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6130

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	265

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6131

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	279

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6132

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	296

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6133

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	299

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6134

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	292

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Area arborea - arbustiva


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6135

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	296

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Area arborea - arbustiva


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6136

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	259

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6137

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+000
Distanza infrastruttura	279

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6138

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	292

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6139

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+100
Distanza infrastruttura	295

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6140

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+200
Distanza infrastruttura	271

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6141

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+200
Distanza infrastruttura	293

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6142

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	279

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6143

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	283

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6144

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	257

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	6145

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	290

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Area arborea - arbustiva


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6146

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	283

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6147

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	291

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6148

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+300
Distanza infrastruttura	302

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6149

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	288

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6150

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	281

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6151

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	266

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	16
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6152

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	273

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6153

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	264

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6154

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	292

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	6155

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	274

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6156

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+600
Distanza infrastruttura	257

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	6157

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	301

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6158

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+600
Distanza infrastruttura	282

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6159

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+600
Distanza infrastruttura	284

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6160

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+600
Distanza infrastruttura	294

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6161

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+600
Distanza infrastruttura	277

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6162

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+600
Distanza infrastruttura	288

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6164

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+800
Distanza infrastruttura	257

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	6166

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	288

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6167

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	263

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6168

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	300

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6169

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+000
Distanza infrastruttura	268

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6170

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+000
Distanza infrastruttura	284

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6171

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+000
Distanza infrastruttura	272

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6172

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+100
Distanza infrastruttura	278

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6175

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	272

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	7

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6177

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	270

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6178

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	284

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6179

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	274

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6180

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	289

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6181

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+300
Distanza infrastruttura	303

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6182

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	278

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6183

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	293

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6184

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	298

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6185

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	287

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6186

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	300

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6187

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	297

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6188

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	264

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	10
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	40
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	6189

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+600
Distanza infrastruttura	304

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Commerciale e ser	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6190

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	277

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6191

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	271

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	28
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6192

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+789
Distanza infrastruttura	274

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6194

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+700
Distanza infrastruttura	302

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6195

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+700
Distanza infrastruttura	300

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	7
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	45
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6196

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	4+000
Distanza infrastruttura	294

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	0
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6197

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	314

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	6198

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+600
Distanza infrastruttura	315

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	0
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	6199

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+900
Distanza infrastruttura	325

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	6200

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	293

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	0

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6201

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	296

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6202

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	294

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6203

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+400
Distanza infrastruttura	290

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6204

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+789
Distanza infrastruttura	288

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	4
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	28

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6206

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	6+780
Distanza infrastruttura	295

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Monumento relig	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Discreto	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Cimitero

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6207

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	3+200
Distanza infrastruttura	291

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi e box	**Numero dei piani**	1
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6208

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+400
Distanza infrastruttura	254

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato


DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6209

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+500
Distanza infrastruttura	253

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	2
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	6210

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+700
Distanza infrastruttura	250

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	24
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE

CODICE RICETTORE	6211

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+700
Distanza infrastruttura	245

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Scuole	**Numero dei piani**	6
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	6

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	

CODICE RICETTORE	6212

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+700
Distanza infrastruttura	244

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE	
	Il ricettore ricade nella Fascia di pertinenza B, a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano posteriore all'attività di censimento ricettori

CODICE RICETTORE	6212

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Liguria
Provincia	Genova
Comune	Genova
Località	Media Val Bisagno
Progressiva	5+700
Distanza infrastruttura	244

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	**Numero dei piani**	3
Stato conservazione	Buono	**Orientamento**	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	3

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	☐	**Viadotto**	☑
Trincea	☐	**Imbocco galleria**	☐

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	☐	**Strade**	
Impianti industriali	☐	**Altro**	

NOTE