Regione Liguria

Comuni di Andora (SV), San Bartolomeo al Mare (IM) e Villa Faraldi (IM)
Località Monte Chiappa

IMPIANTO EOLICO MONTE CHIAPPA

Realizzazione di un parco eolico di potenza complessiva pari a 29.40 MW mediante l'installazione di n.7 aerogeneratori e delle relative infrastrutture connesse, previo collegamento in antenna a 132 kV su nuova Stazione Elettrica (SE) a 132 kV della RTN da inserire in entra-esce alla linea RTN 132 kV "Imperia-Alassio"

Progettista

TECNOCREO ENGINEERS

Tecnocreo S.r.l.
Via G.Savonarola, n.15
54033, Carrara (MS) Italia
Tel. 0585 876887
Mail: info@tecnocreo.it
Web: www.tecnocreo.it

Revisione	Data	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato
0	31-10-2024	Emissione	L. Marasco	L. Marasco	M. Bertoneri

Proponente

TOZZIgreen

Tozzi Green S.p.A.
Via Brigata Ebraica 50, 48123 Mezzano (RA) Italia
P.IVA e C.F. 02668120393
Tel. +39 0544 525311
Fax. +39 0544 525319
PEC: tozzi.re@legalmail.it
Web: www.tozzigreen.com

Revisione	Data	Descrizione	Verificato	Approvato
0	31-10-2024	Emissione	M.Fontanari	C.Vitali

EMESSO PER

- ☒ PRELIMINARE
- ☐ COSTRUZIONE
- ☐ AS BUILT
- ☐ INFORMAZIONE

TITOLO

Dettaglio ricognizioni

FIRMA PROGETTISTA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Dott. Matteo Bertoneri
SEZIONE A N° 669
Ingegnere civile ambientale ed edile
Ingegnere Industriale
Ingegnere dell'Informazione

FIRMA PROPONENTE

Tozzi Green S.p.A.
Legale Rappresentante
Andrea Tozzi

SCALA	COMMESSA	
-	IT020BD048	
FILE	FOGLIO	FORMATO
IT020BD048-9S9210.pdf	1/1	A3

DOCUMENTO N.°

IT020BD048-9S9210

Questo documento e' di nostra proprieta' esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484

Firmato digitalmente da MARASCO LORENZO
C: IT


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_01 - Data 2024/05/02

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Terreno ad uso agricolo con terrazzamenti in muratura, coltivato con destinazione a vigneto e promiscuo, con totale

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo



Immagine esemplificativa del contesto

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_02 - Data 2024/05/02

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Terreno ad uso agricolo con terrazzamenti in muratura, in stato di abbandono e con estesa presenza di vegetazione

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo



Immagine esemplificativa del contesto

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_03 - Data 2024/05/02

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Terreno ad uso agricolo con terrazzamenti in muratura, non coltivato e con parziale presenza di vegetazione

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo



Immagine esemplificativa del contesto

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_04 - Data 2024/04/25

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Terreno ad uso agricolo con terrazzamenti in muratura, in stato di abbandono e con estesa presenza di vegetazione

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo



Immagine esemplificativa del contesto

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_05 - Data 2024/05/01

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie boscata e ambiente seminaturale - Terreno boscato e/o con vegetazione arbustiva, in condizioni seminaturali e di totale copertura della

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo



Immagine esemplificativa del contesto

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_06 - Data 2024/04/25

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie boscata e ambiente seminaturale - Terreno boscato e/o con vegetazione arbustiva, in condizioni seminaturali e di totale copertura della

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo



Immagine esemplificativa del contesto

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_07 - Data 2024/04/25

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie boscata e ambiente seminaturale - Terreno boscato e/o con vegetazione arbustiva, in condizioni seminaturali e di totale copertura della

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo



Immagine esemplificativa del contesto

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_08 - Data 2024/03/26

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie boscata e ambiente seminaturale - Terreno boscato e/o con vegetazione arbustiva, in condizioni seminaturali e di totale copertura della

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo




Immagine esemplificativa del contesto

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_09 - Data 2024/03/26

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie boscata e ambiente seminaturale - Terreno boscato e/o con vegetazione arbustiva, in condizioni seminaturali e di totale copertura della

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo



Immagine esemplificativa del contesto

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_10 - Data 2024/04/27

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie boscata e ambiente seminaturale - Terreno boscato e/o con vegetazione arbustiva, in condizioni seminaturali e di totale copertura della

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo



Immagine esemplificativa del contesto

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_11 - Data 2024/04/27

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie boscata e ambiente seminaturale - Terreno boscato e/o con vegetazione arbustiva, in condizioni seminaturali e di totale copertura della

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo



Immagine esemplificativa del contesto

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_12 - Data 2024/04/27

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie boscata e ambiente seminaturale - Terreno boscato e/o con vegetazione arbustiva, in condizioni seminaturali e di totale copertura della

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo



Immagine esemplificativa del contesto

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_13 - Data 2024/04/27

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie boscata e ambiente seminaturale - Terreno boscato e/o con vegetazione arbustiva, in condizioni seminaturali e di totale copertura della

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo



Immagine esemplificativa del contesto

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_14 - Data 2024/04/28

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie boscata e ambiente seminaturale - Terreno boscato e/o con vegetazione arbustiva, in condizioni seminaturali e di totale copertura della

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo



Immagine esemplificativa del contesto

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_15 - Data 2024/04/29

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie boscata e ambiente seminaturale - Terreno boscato e/o con vegetazione arbustiva, in condizioni seminaturali e di totale copertura della

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo



Immagine esemplificativa del contesto

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_16 - Data 2024/04/25

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie boscata e ambiente seminaturale - Terreno boscato e/o con vegetazione arbustiva, in condizioni seminaturali e di totale copertura della

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo



Immagine esemplificativa del contesto

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_17 - Data 2024/04/30

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie boscata e ambiente seminaturale - Terreno boscato e/o con vegetazione arbustiva, in condizioni seminaturali e di totale copertura della

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo



Immagine esemplificativa del contesto

SISMA srl
Piazza Togliatti, 40 - 50018 Scandicci (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA 06557670484


Ricognizione 260b6cbf4c3c45bb869ecbdda711929b

Unità di ricognizione RCG_18 - Data 2024/06/01

Visibilitàa del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie boscata e ambiente seminaturale - Terreno boscato e/o con vegetazione arbustiva, in condizioni seminaturali e di totale copertura della

Sintesi geomorfologica [*]: Porzione di versante e di crinale a carattere montano, con affioramenti di torbiditi calcareo marnose



Carta di visibilità e copertura del suolo



Immagine esemplificativa del contesto